


MUMON作業報告

ガス漏れ検査

村上 明


巴商会の方にガス漏れ検査をしていただいた。



こちらの検査は明日(3/1)行う。

再度テフロンテープを巻き直して、閉め直す必要あり。


(3/1作業予定)



パージ用のバルブをいくら閉めても完全に閉まらない。

→ 部品の交換が必要

今までのボンベは全て回収していただいた。
ボンベの置き場所ができるまで(3/15)はこのまま保管。



交換部品の在庫を確認中

→ 交換の際は右半分のガスを止める必要がありますが、
こちらはそもそも繋がらない(Heをおいておく)ので問題なし

検討事項

- パージ用のバルブですが、在庫があれば発注してもよいでしょうか。
- 今在庫の確認をしてもらっています。
- 再発防止の策として、
 - バルブを一つではなく、2個にする。
 - バルブではなくスエジで完全に蓋をする形に変更する。
- このあたりは巴商会の方と要相談ですね。